



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«ДС № 315 г. Челябинска»
О.М. Коркина
2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ VII.183

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 315 г. Челябинска»
- 1.2. Адрес объекта : 454139 г. Челябинск ул. Василевского 77 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1725 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - да, 7720 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986 г. последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего августа 2019 г. капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -детский сад № 315
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 454139 г. Челябинск ул. Василевского 77 А
- 1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление,
- 1.9. Форма собственности: Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по делам образования г. Челябинска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : г. Челябинск Володарского ,14

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Предоставление дошкольных образовательных услуг
- 2.3 Форма оказания услуг: На объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 243
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) : ост. Днепровская , транспорт следования до остановки трамвай № 22, № 8, № 18, №12; автобус № 81, № 83; маршрутное такси № 38, №58, №25, № 65, №318, № 70, № 39А,

Путь к объекту лежит: по ул. Днепровская по возрастанию числового ряда .

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорт

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : Да

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть ,на пути следования тротуар пересекают в 3-х местах дорога во дворы высота бортиков 5 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МБДОУ ДС КВ № 315 признать **временно недоступным** для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У).

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

Требуется текущий и капитальный ремонт _____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходимо согласование со специалистами, организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Необходимо согласование со специалистами, , текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 2013г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «___» _____ 2013г.
3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 2013г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №315

О.М. Коркина
«24» апреля 2013 г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ VII.183

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка- детский сад № 315
- 1.2. Адрес объекта : 454139 , г. Челябинск , ул .Василевского , 77А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1725 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего августа 2013 , капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития – ребенка детский сад № 315
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 454139 , г. Челябинск , ул .Василевского , 77А.
- 1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования г. Челябинска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : г. Челябинск ул. Володарского , 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : Образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольных образовательных услуг
- 2.3 Форма оказания услуг: На объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 243
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : Нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ост. Днепровская, транспорт следования до остановки трамвай № 22, № 8, № 18, №12; автобус № 81, № 83; маршрутное такси № 38, №58, №25, № 65, №318, № 70, № 39А,

Путь к объекту лежит по ул. Днепровская по возрастанию числового ряда

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да,

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* на пути следования тротуар пересекают в 3-х местах дорога во дворы высота бортиков 5 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходимо согласование со специалистами, организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Необходимо согласование со специалистами, , текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт, реконструкция

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо согласование со специалистами текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____
ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ Ж.А. Хафизова заместитель заведующего по административно-хозяйственной части
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления образования
Ленинского района Администрации
г. Челябинска
_____ Л. А. Демчук

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ VII.183**

«___» _____ 2013 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 315
- 1.2. Адрес объекта : 454139, г. Челябинск, ул. Василевского , 77 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1725 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет)- Да, 7720 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986 г, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего августа 2013, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка- детский сад № 315
Краткое ; МБДОУ ДС № 315
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 454139, г. Челябинск, ул. Василевского , 77 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация предоставление дошкольных образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ост. Днепровская , транспорт следования до остановки трамвай № 22, № 8, № 18, №12; автобус № 81, № 83; маршрутное такси № 38, №58, №25, № 65, №318, № 70, № 39А,

Путь к объекту лежит по ул. Днепровская по возрастанию числового ряда .

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : Да

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, : Есть

На пути следования тротуар пересекают в 3-х местах дорога во дворы высота бортиков 5 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		№ 4- 11
2	Вход (входы) в здание	ВНД		№ 12-13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		№ 14-18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		№ 34-35
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		№ 22-29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		№1-3

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 315 г. Челябинска признать временно недоступным для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У).

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Необходимо согласование со специалистами текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходимо согласование со специалистами, организация альтернативной формы обслуживания текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Необходимо согласование со специалистами, , текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо согласование со специалистами текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | <u>на 3-х л.</u> |
| 2. Входа (входов) в здание | <u>на 2-х л.</u> |
| 3. Путей движения в здании | <u>на 2-х л.</u> |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | <u>на 2-х л.</u> |
| х5. Санитарно-гигиенических помещений | <u>на 2-х л.</u> |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | <u>на 1 л.</u> |

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ №315 на 26 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заведующий МБДОУ № 315: О.М. Коркина _____
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. Зав. по АХР Ж.А. Хафизова _____
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 2013г. (протокол № _____)

Комиссией (название).

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ № 315 г. Челябинск , ул. Василевского , 77 А

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№20 №21 №22 № 2 № 3 № 1	№1 №2 №3 №6 №7 №8 №9 №4	Остановка асфальтирована имеет спуск в виде 2-х ступенек ширина 32 см. , высота 17 см. дорога до ДОУ не оборудованы доступными элементами информации об объекте. Перекресток по пути следования не регулируемый Одна калитка расположена рядом с воротами для въезда транспорта..Ширина 200 см. Калитка немного перекошена ,нет ручки Вторая калитка расположена с противоположной стороны, находится в 2-х метрах от забора МБДОУ № 429, вдоль забора проходит трубы теплотрассы , дорожка земляная не асфальтированная, вход в ДОУ находится на высоте 25 см деревянный мостик через трубы теплотрассы , ширина калитки70 см. , Проход ведет по асфальтированной дорожке имеется препятствие в виде бортика высотой 8 см Ворота , железные шириной 370 см. ,	Все	Оборудование доступными элементами информации Ремонт калитки Ремонт калитки , расширение проема калитки, оснащение пандусом	устано вка инфор мацио нных знаков ТР

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№ 5	№ 10, № 11	Асфальтовое имеет неровно покрытие, крошится, имеются ямы различной глубины и ширины ямы,	все	Необходимо согласование со специалистами	КР асфальтового покрытия
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет			Нет			
1.5	Автостоянка и парковка	нет	№6	№4	Место для автостоянки не асфальтировано, имеются ямы различных размеров	все	Необходимо согласование со специалистами	Необходимо асфальтирование поверхности и ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный, текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД			установке информационной поддержки на всех путях МГН ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию, **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ**.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на входах в здание.

І Результати обстеження:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ № 315 г. Челябинск ул. Василевского, 77А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	№7	№ 12	Отделка кафелем, глубина 30 см, высота лестница 15 см. , имеется перила на высоте 53 см. и 87 см. ширина лестницы 173 см. Имеет подъем 8 см. , нет информационной поддержки на всех путях движения МГН	К, О, Г. все	Ремонта не требует размещение информационно й поддержки на всех путях движения МГН Необходимо согласование со специали-стами	устано вка инфор мацио нных знаков .Созда ние пандус а <u>КР</u>
2.2	Пандус (наружный)	Нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	№7	№ 13	Площадка ширина 173 см, . длина 153 см. ширина 178. Находится на высоте 73 см	К.О, Г.	Необходимо согласование со специали-стами	устан овка инфор мацио нных

						VCE		знако в <u>КР</u>
2.4	Дверь (входная)	Есть	№7	№ 13	Железная оснащена домофоном , ширина 70 см., высота , имеет порог высотой 8 см.	К.О, Г, VCE	Необходимо согласование со специалис-тами	ОРГ <u>КР</u>
2.5	Тамбур	Есть	№8	№ 14, № !5	Шириной 130 см, длина200см.. отделка кафелем имеет порог в 2 см	К,О, VCE	Необходимо согласование со специалис-тами	Орг <u>КР</u>
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД			Необходимо согласование со специалистами ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход (входы) в здание **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ**.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на входах в здание.
2. Необходимо проведение текущего ремонта порогов на дверях входных.
3. Капитальный ремонт: установка пандуса или других средств подъема

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 315, г. Челябинск, ул. Василевского 77 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№9	№ 18, № 17	Коридор имеет ширину до лестницы 140 см, длину 270 см.. Под лестницей имеется углубление длиной 278 см, шириной 125 м. . Покрыто специальным негорючим покрытием	все	Необходимо согласование со специалистами -	Текущий ремонт Установк а информационных знаков
3.2	Лестница (внутри здания)		№10	№ 16	На второй этаж ведет лестница . Высота ступенек 17 см., ширина 32 см. , длина 136 см. Н высоте 44 см. прикреплены деревянные перила , с другой стороны железные перила	все	Необходимо согласование со специалистами -	Текущий ремонт Установк а информационных знаков
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	Есть	№11	№ 18, № 19	Дверь деревянная, высота 200 см, ширина проема 90 см. высота порога 5 см, (неровный)	все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт

							-	Уста новк а инфо рмац ионн ых знак ов
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	№12	№ 33	Пути эвакуации на 1 этаже вход в группы , 3 входа в здание ДОУ(всего 9 шт.), Со 2 этажа пути эвакуации по эвакуационной лестнице (7 шт.)	все	Необходи мо согласо вание со специалистами -	Теку щий ремо нт Уста новк а инфо рмац ионн ых знак ов
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД			Необходимо согласование со специалистами. Организация альтернативной формы обслуживания ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на входах в здание.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ № 315 , г. Челябинск , ул. Василевского, 77 А

№ п/п	Наименование функционально - планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживани я	Есть	№13	№ 34	Кабинет педагога- психолога Длина кабинета 400 см, ширина 230 см , проем двери 70 см.	все	Необходи мо согласова ние со специалистами -	Теку щий ремо нт Уста новк а инфо рмац ионн ых зна ков
4.2	Зальная форма обслуживани я	есть	№14	№ 34 № 35	Музыкальный и физкультурный зал совмещены ширина зала , длина зала , проем двери	все	Необходи мо согласова ние со специалистами -	Теку щий ремо нт Уста новк а инфо рмац ионн ых зна ков
4.3	Прилавочная форма обслуживани я	нет						
4.4	Форма обслуживани я с перемещение м по маршруту	нет						

4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД			Необходимо согласование со специалистами. Организация альтернативной формы обслуживания. Текущий ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ**

1. Необходимо согласование работ со специалистами для организации альтернативной формы обслуживания.

2. Необходимо проведение текущего ремонта по переносу розеток и выключателей до необходимого уровня.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Целевое посещение объекта	Есть	№16	№ 24	Игровая комната дверной проем в группу ширина 75 см , проход из раздевалки между шкафчиками шириной 70 см	все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт Установка информационных знаков
	есть	№ 17	№ 31, № 32	Ширина групповой комнаты 650 см, длина 850 см. По периметру расположены игровые зоны , Столы для приема пищи и работы стоят по середине группы Спальная комната ширина 620 см, длина 850 см. Кровати(23 шт.) расположены на расстоянии друг от друга приблизительно 45-50 см			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД			ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ВНД** ____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ № 315 , г. Челябинск , ул Василевского , 77 А

№ п/п	Наименование функционально - планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	№19	№ 29	Туалетная комната отделана кафелем, ширина 217см, длина 203 см. . Детские унитазы расположены на высоте 34 см. 3 шт, , нет перегородок между унитазами	все	Необходи мо согласо вание со специалистами -	Теку щий ремо нт Уста новк а инфо рмац ионн ых знак ов
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	№18	№ 27, № 28	Ширина 365, длина 203 см. На высоте 50 см размещены 2 умывальника , Вдоль стен на высоте 80 см. прикреплены вешалки для полотенца	все	Необходи мо согласо вание со специалистами -	Теку щий ремо нт Уста новк а инфо рмац ионн ых знак ов
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	№15	№ 22 № 23	Ширина 400 см, длина 420 см, по периметру расположены шкафчики для раздевания (23 шт), по середине раздевалки расположены 2 скамейки (можно перемещать) Дверной проем 70 см	все	Необходи мо согласо вание со специалистами -	Теку щий ремо нт Уста новк а инфо рмац ионн

								ых знак ов
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиеническое помещение	ВНД			Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт, реконструкция.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ**

1. Необходимо согласование работ со специалистами для проведения текущего ремонта и реконструкции следующих помещений:

2. Туалетная комната (установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка информирующего обозначения помещения, кабины личной гигиены женщин).

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ № 315 г. Челябинск , ул Василевского, 77 А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет				все	Необходимо согласование со специали- стами	Теку- щий ремо- нт,
6.2	Акустические средства	Нет				все	Необходимо согласование со специали- стами	Теку- щий ремо- нт,
6.3	Тактильные средства	нет				все	Необходимо согласование со специали- стами	Теку- щий ремо- нт,
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Необходимо согласование со специалистами , ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Системы информации на объекте недоступны.

Необходимо согласование со специалистами по установке информационных систем в учреждении.